

Special GUIDE DES JOUETS 2016



Si pour vous, le magasinage des cadeaux de Noël est un casse-tête, vous serez heureux d'apprendre qu'encore cette année, la revue Protégez-Vous a publié les résultats des évaluations, effectués par près d'une quarantaine de familles, sur plus de 450 jouets.



Dans les pages qui suivent, l'APIC présente quelques-uns des 100 jouets recommandés pour 2015 par la revue Protégez-vous. Si vous désirez obtenir les informations complètes sur les jeux, jeux de société et les jouets testés, procurez-vous la revue Protégez-Vous de novembre!



FERMETURE DES FÊTES

L'APIC sera
fermée du lundi
21 décembre 2015
au jeudi 7 janvier
2016 inclusivement.
Joyeux temps des
fêtes!



APIC'tualités

- Depuis octobre, l'APIC est encore plus présente en Haute-Côte-Nord avec l'embauche de Marie-France Imbeault comme conseillère budgétaire et intervenante en consommation et l'ouverture d'un point de service à Forestville. Ce projet a été rendu possible grâce à un financement obtenu via le Plan d'action régional pour la solidarité et l'inclusion sociale (PARSIS).
- Les 2 et 3 novembre, près de 1300 organismes communautaires du Québec, y compris l'APIC, ont fermé leurs portes pour manifester contre l'austérité du gouvernement libéral et pour dénoncer notre sous-financement.
- Le 6 novembre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, annonçait une reconduction du financement des organismes communautaires pour une durée de 3 ans et le lancement de consultations visant l'élaboration d'un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Sommaire:

Les Coups de cœur de la revue Protégez-Vouspage 1 à 3
RappelsAutomobiles.....page 4





Les Coups de coeur de la revue Protégez-Vous






1 ans et plus

Nom	Fabricant (Pays)	Age	Prix	Description
SCOOTEROO	Little Tikes (Chine)	1 à 3 ans	36 \$	Véhicule en plastique de 47 x 28 cm à quatre roues. L'enfant se propulse à l'aide de ses pieds.





3 ans et plus

Nom	Fabricant (Pays)	Age	Prix	Description
BINGO MEMO DOMINO	Djeco (Chine)	3 à 6 ans	26\$	Jeux de société. Coffret de jeux pour 2 à 6 joueurs. Comprend 28 dominos réversibles, 32 cartes pour le jeu de mémoire, une roulette fléchée, 4 plans de jeu et 24 jetons en carton pour le jeu de loto.
LES TROIS PETITS COCHONS	Smart Games (Chine)	3 à 7 ans	37 \$	Jeu de solitaire en plastique. Comprend un plan de jeu, 3 maisons sur des plaquettes et 4 figurines. 48 défis à résoudre en plaçant les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons.



4 ans et plus

Nom	Fabricant (Pays)	Age	Prix	Description
90 DÉCALCOMANIES ET 3 DÉCORS/ MER, MONTAGNE, CAMPAGNE, C'EST LES VACANCES ! / SAVANES, DÉSERT ET PÔPE NORD, C'EST LA FÊTE	Djeco (Chine)	4 à 8 ans	15 \$	Bricolage. Chaque ensemble comprend 3 scènes en carton de 30 x 21cm représentant des lieux ou des moments. Comprend aussi 90 décalcomanies à ajouter aux décors en frottant à l'aide d'un crayon.





Quelques uns des jouets recommandés par Protégez-Vous (suite)



6 ans et plus

Nom	Fabricant (Pays)	Age	Prix	Description
PERLIN PINPIN	Cocktail Games (Chine)	6½ ans et plus	20 \$	Jeux de société pour 2 à 5 joueurs. Comprend 79 cartes, dont 40 numérotées, et 12 princesses.



7 ans et plus

Nom	Fabricant (Pays)	Age	Prix	Description
NADA	Blue Orange (Chine)	7 ans et plus	20 \$	Jeux de société pour 3 à 4 joueurs. Comprend 18 dés blancs et 18 oranges représentant des symboles variés.
SUPER FRAMER	Grana (Pologne)	7 ans et plus	36 \$	Jeux de stratégie pour 2 à 4 joueurs. Comprend 120 cartes- animaux, 4 plans de jeu en carton, 6 chiens et 2 dés à 12 faces.



Jouets déconseillés

Nom	Fabricant	Age	Prix
ÉLÉPHANT PETIT CURIEUX	Playskool	3 mois à 1 an	30\$
JUNGLE BUDDY SHAPE SORTER	B Kids	1 à 3 ans	29\$
PLAY-DOH/DOHVINCI	Hasbro	6 à 10 ans	40\$
MARVEL/AVENGERS AGE OF ULTRON/CAPTAIN AMERICA/BOUCLIER LANCE-DISQUES	Hasbro	4 à 8 ans	29\$
MAJORETTE CREATIX/STATION D'URGENCE	Majorette	3 à 6 ans	60\$
STORIDOO/CRÉONS DES HISTOIRES ENSEMBLE!	Zanzoon	3 à 6 ans	35\$
PAW PATROL/LOOKOUT PLAYSET	Nickelodeon	3 à 5 ans	46\$
COVERT OPS/TECH MILITAIRE JUMELLES VIBRASONIQUES	Spynet	8 à 10 ans	45\$
DINO MUNDI JURASSIC ADVENTURES	Imports Dragons	6 à 10 ans	45\$



L'APIC publie les rappels automobiles qui présentent un intérêt particulier. Il ne s'agit pas du relevé complet des rappels tel que compilé par Transport Canada. Pour consulter le relevé complet des rappels, vous pouvez consulter la section « rappels de véhicules » du site de Transport Canada (<http://www.tc.gc.ca/>) ou rejoindre l'APIC au 589-7324.

CHEVROLET

Modèles: BUICK REGAL et PONTIAC GRAND PRIX 1997 à 2004; IMPALA 2000 à 2004; LUMINA CAR et INTRIGUE 1998-1999 et MONTE CARLO 1998 à 2004

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015501

Unités concernées: 125 783

Détails du rappel: Sur certains véhicules munis d'un moteur de 3,8 L, la détérioration du joint cache-culbuteurs avant pourrait causer une éventuelle infiltration d'huile. En cas de freinage brusque, des gouttes d'huile moteur pourraient tomber sur le collecteur d'échappement et cela pourrait déclencher un incendie.

Correction : À déterminer. Le présent rappel remplace les rappels 2008-081, 2009-105 et 2015-145 et s'ajoute à ceux-ci.

FORD

Modèles: FORD WINDSTAR 1998 à 2003

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015437

Unités concernées: 58 858

Détails du rappel: Sur certains véhicules sur lesquels on a installé des supports de renforcement de l'essieu arrière dans le cadre du rappel 2010-284, les supports pourraient avoir été mal installés. Le rappel 2010-284 a été effectué pour gérer le risque que les effets combinés de la corrosion et des contraintes brisent l'essieu. **Correction :** Les concessionnaires devront inspecter les supports de renforcement de l'essieu arrière qui ont été installés dans le cadre du rappel 2010-284. Si l'un des supports ou les deux supports ont été mal installés, le concessionnaire devra remplacer l'essieu arrière.

MAZDA

Modèles: MAZDA 323 1990 à 1995; MAZDA 626 1993 à 1998; MAZDA 929 1993-1994; MAZDA MPV 1989 à 1998; MAZDA MX-3 1992 à 1996 et MAZDA PROTEGE 1990 à 1996

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015489

Unités concernées: 232 227

Détails du rappel: Sur certains véhicules, une défectuosité dans le commutateur d'allumage pourrait, au fil du temps, provoquer un court-circuit et déclencher un incendie. **Correction :** Les concessionnaires devront remplacer le commutateur d'allumage.

NISSAN

Modèles: NISSAN VERSA 2007 à 2012

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015402

Unités concernées: 110 604

Détails du rappel: Sur certains véhicules, les ressorts hélicoïdaux de la suspension avant pourraient se fissurer, le rendant plus vulnérable à la corrosion et au bris. Le ressort hélicoïdal avant brisé pourrait endommager les pneus et causer une crevaison. **Correction :** Les concessionnaires devront remplacer les deux ressorts hélicoïdaux avant.

TOYOTA

Modèles: CAMRY et CAMRY HV 2007 et 2009; COROLLA, HIGHLANDER, HIGHLANDER HV et MATRIX 2009 à 2011; RAV4 2006, 2007 et 2009 à 2011; SCION XB et SCION XD 2011; SEQUOIA et TUNDRA 2009 à 2011 et YARIS 2006 à 2011

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015493

Unités concernées: 315 000


Détails du rappel: Sur certains véhicules, le commutateur principal des glaces électriques du côté du conducteur pourrait cesser de fonctionner, provoquer un court-circuit et déclencher un feu. **Correction :** Les concessionnaires devront inspecter le commutateur principal des glaces électriques du côté du conducteur. Le présent rappel s'ajoute au rappel 2012-338.

Modèles: TOYOTA RAV4 2009 à 2012

Numéro de rappel de Transports Canada: 2015409

Unités concernées: 93 652

Détails du rappel: Sur certains véhicules munis d'un conduit d'eau sous la grille d'aération de capot à la base du pare-brise et au-dessus de la tringlerie d'essuie-glace, la tringlerie d'essuie-glace pourrait se détacher du bras de vilebrequin de moteur d'essuie-glace. Si cela se produit, les essuie-glaces pourraient cesser de fonctionner. **Correction :** Les concessionnaires devront remplacer le conduit d'eau, la tringlerie d'essuie-glace et le bras de vilebrequin de moteur d'essuie-glace par des composants de conception améliorée.



APIC Côte Nord

904, de Puyjalon Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1

☐ Je désire devenir membre de l'APIC

☐ Je renouvelle ma carte

5 \$ par individu 15 \$ par groupe 25 \$ par groupe de soutien

Nom: _____

Adresse: _____

Code postal _____ Tél.: _____



Ont collaboré :
Frédéric Boudreault,
Diane Lavoie et Sophie Rivière
Réalisation graphique :
Frédéric Boudreault